



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 3848/15

20 августа 2015 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Полтавский Илья Александрович, рассмотрел материалы дела/протокол № 06/57 от 07 августа 2015 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, Малая Карпатская ул., д.9 к.1; Малая Карпатская ул., д.21; Малая Бухарестская ул., д.9; Малая Балканская ул., д.52; Бухарестская ул., д.94 к.1; Бухарестская ул., д.116к.1; Бухарестская ул., д.94 к.3; Бухарестская ул., д.92; Бухарестская ул., д.86 к.3;

, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» (далее – Общество).

Адрес юридический: 192289, Санкт-Петербург, Олеко Дундича ул., д.34;

Реквизиты: ИНН 7816442648; КПП 781601001; БИК 044030790

р/счет 40702810050000002731 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,

№ 30101810900000000790, ОГРН 1089847212036 от 23.05.2008г.

С участием

Заместитель начальника инспекции

УСТАНОВИЛ

В результате проведенной 05 августа 2015 года проверки по адресам: Санкт-Петербург, Малая Карпатская ул., д.9 к.1; Малая Карпатская ул., д.21; Малая Бухарестская ул., д.9; Малая Балканская ул., д.52; Бухарестская ул., д.94 к.1; Бухарестская ул., д.116к.1; Бухарестская ул., д.94 к.3; Бухарестская ул., д.92; Бухарестская ул., д.86 к.3, специалистом 1-й категории – государственным жилищным инспектором отдела контроля и надзора Колпинского, Фрунзенского районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Бакировой Л.В. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее - Правила), утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно:

11-47 до 12-05 Малая Балканская д.52 - нарушен п.п.2.6.1, 2.6.2, 2.6.6 Правил, выявлены неисправности дверного заполнения (на черной лестнице (разбито стекло)), не обеспечен беспрепятственный отвод атмосферных осадков и талых вод от отмостки (провалы, щели, поросль в отмостке), не обеспечена надлежащая гидроизоляция стен цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями лестничного марша со стороны черной лестницы (наличие поросли). Выявлено захламление элеваторного узла бытовым мусором, неисправность на отводе фановой трубы в подвале (отсутствует заглушка) происходит подтопление подвала, неисправность стены входа в элеваторный узел (горизонтальная трещина со смещением);